


MINERALISCHES ABSORPTIONSMITTEL



- Absorbiert sowohl wässrige als auch ölige Lösungen.
- Vollständig inert.
- Leicht entfernbar.



EMPFEHLUNGEN

Um die Wirksamkeit beim Auftragen auf porösen Oberflächen zu verbessern, ist es wichtig, das Produkt durch mechanische Einwirkung auf der Oberfläche zu verteilen, um eine bessere Aufnahme zu ermöglichen.

BESCHREIBUNG

Ölhaltige Substanzen und Lösungen, die im Allgemeinen in mechanischen Werkstätten verwendet werden, können die Sicherheit des Bedienpersonals gefährden, da sie ein gefährliches Ausrutschen verursachen.

DRYER ist ein ultrasaugfähiges mineralisches Absorptionsmittel, das chemisch inert, nicht scheuernd, nicht entflammbar sowie ungiftig ist und keine Gefahr für das Personal und seine Verwendung darstellt.

Es wird besonders für rutschige Böden empfohlen, auf denen die Verwendung von körnigen Produkten, deren „Kugellager“-Effekt ein Ausrutschen verursacht, nicht möglich ist.

Seine inerte Zusammensetzung macht es zum idealen Ersatz für Sägemehl, das von Natur aus zur Verbrennung neigt.

Es kann gleichermaßen Öl, Lösungsmittel oder wässrige Lösungen absorbieren.

MINERALISCHES ABSORPTIONSMITTEL

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Körniges Pulver
Farbe	Beige
Geruch	Geruchlos
Scheinbares spezifisches Gewicht	0,66 ± 0,05 g/ml
Löslichkeit in Wasser	Unlöslich
Löslichkeit in Lösungsmitteln	Unlöslich
Ölabsorption	85% ± 5%
Wasserabsorption	135% ± 10%
Schmelzpunkt	1550 °C

SCHAUMKRAFT

Keine

VERFÜGBARE VERPACKUNGEN

Sack mit 20 Kg - 016DRYE0020

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Das Produkt auf den Öl- oder Flüssigkeitsfleck streuen, mehrmals einreiben und dann mit einem Besen entfernen.

Die Flüssigkeit wird sofort aufgesaugt und der Boden wird wieder trocken und sauber, ohne jede Spur von öligen Rückständen.

Das Begehen von mit DRYER behandelten Flächen stellt keine Gefahr dar.

Solange DRYER keine dunkle Farbe annimmt, ist es wiederverwendbar.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Das Produkt behält seine Eigenschaften, wenn es in der ungeöffneten Verpackung vor Licht und Wärmequellen geschützt an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C gelagert wird.